

## PRÜFBERICHT

### Ermittlung der hydraulischen Leistungsfähigkeit und des stofflichen Rückhaltevermögens der Niederschlagswas- serbehandlungsanlage Hydroshark DN1500 gemäß Trennerlass NRW

**Auftraggeber:** 3P Technik Filtersysteme GmbH  
Robert-Bosch-Str. 16-18, 73337 Bad Überkingen

**Bearbeitung:** IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH  
Exterbruch 1, 45886 Gelsenkirchen

**Prüfbericht Nr.:** 20200129-D01184-01

**Datum:** 13. Februar 2020

---

ANSPRECHPARTNER AUFTRAGGEBER:

Herr Nicolai Mangold, B.Eng. Tel.: 07334 92460-18

ANSPRECHPARTNER BEARBEITUNG:

Herr Marcel Goerke, M.Sc. Tel.: 0209 17806-34

*Dieses Dokument besteht aus 13 Seiten.*

*Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Der Prüfbericht darf auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung des IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH vervielfältigt werden.*

---

IKT – Institut für Unterirdische  
Infrastruktur gGmbH  
Staatl. anerkt. Prüfstelle  
für Durchfluss-Messungen  
Exterbruch 1; 45886 Gelsenkirchen

**Marcel Goerke, M.Sc.**

Leiter Prüfstelle für Durchflussmessung



**Lukas Göbe**

Prüftechniker